

## Переходные муфты

Внутренняя резьба : внутренняя резьба



Латунь

| IG : IG     |
|-------------|
| 1/8" : 1/4" |
| 1/4" : 3/8" |
| 1/4" : 1/2" |
| 3/8" : 1/2" |

| R+M Nr. | P       | l     |
|---------|---------|-------|
| 518 20  | 400 bar | 26 мм |
| 518 60  | 400 bar | 28 мм |



Нерж. сталь

| R+M Nr.     | P       | l     |
|-------------|---------|-------|
| 040 001 023 | 400 bar | 26 мм |



Никелир. латунь

| R+M Nr. | P      | l     |
|---------|--------|-------|
| 518 524 | 50 bar | 24 мм |
| 518 534 | 50 bar | 26 мм |

## Муфты

Внутренняя резьба : внутренняя резьба



6-гранная. Латунь

| IG : IG     |
|-------------|
| 1/8" : 1/8" |
| 1/4" : 1/4" |
| 3/8" : 3/8" |
| 1/2" : 1/2" |
| 3/4" : 3/4" |

| R+M Nr. | P       | l     |
|---------|---------|-------|
| 518 10  | 400 bar | 22 мм |
| 518 30  | 400 bar | 26 мм |
| 518 40  | 300 bar | 26 мм |
| 518 50  | 250 bar | 30 мм |
| 518 55  | 150 bar | 36 мм |



6-гранная. Нерж. сталь

| R+M Nr. | P       | l     |
|---------|---------|-------|
| 518 19  | 500 bar | 22 мм |
| 518 39  | 500 bar | 25 мм |
| 518 49  | 400 bar | 26 мм |
| 518 59  | 400 bar | 34 мм |
| 518 559 | 250 bar | 36 мм |



6-гранная. Оцинк. сталь

| IG : IG     |
|-------------|
| 1/4" : 1/4" |

| R+M Nr. | P       | l     |
|---------|---------|-------|
| 518 32  | 400 bar | 25 мм |



Круглая. Оцинк. сталь

| R+M Nr. | P       | l     |
|---------|---------|-------|
| 519 00  | 500 bar | 25 мм |



Круглая. Нерж. сталь

| R+M Nr. | P       | l     |
|---------|---------|-------|
| 519 009 | 500 bar | 25 мм |

## Переходные двойные nipples

Наружная резьба : наружная резьба



Латунь

| AG : AG     |
|-------------|
| 1/8" : 1/4" |
| 1/8" : 3/8" |
| 1/4" : 3/8" |
| 1/4" : 1/2" |
| 3/8" : 1/2" |
| 3/8" : 3/4" |
| 1/2" : 3/4" |
| 3/4" : 1"   |

| R+M Nr. | P       | l     |
|---------|---------|-------|
| 570 20  | 400 bar | 22 мм |
| 570 30  | 400 bar | 23 мм |
| 570 50  | 400 bar | 24 мм |
| 570 60  | 400 bar | 27 мм |
| 570 80  | 400 bar | 27 мм |
| 571 00  | 250 bar | 34 мм |
| 571 20  | 150 bar | 38 мм |



Нерж. сталь

| R+M Nr. | P       | l     |
|---------|---------|-------|
| 570 29  | 500 bar | 29 мм |
| 570 39  | 500 bar | 30 мм |
| 570 59  | 500 bar | 33 мм |
| 570 69  | 500 bar | 37 мм |
| 570 89  | 500 bar | 40 мм |
| 571 09  | 400 bar | 43 мм |
| 571 29  | 250 bar | 45 мм |



Оцинк. сталь

| R+M Nr. | P       | l     |
|---------|---------|-------|
| 570 28  | 500 bar | 28 мм |
| 570 38  | 500 bar | 30 мм |
| 570 58  | 500 bar | 32 мм |
| 570 68  | 500 bar | 35 мм |
| 570 88  | 500 bar | 37 мм |
| 570 858 | 400 bar | 39 мм |
| 571 08  | 400 bar | 40 мм |
| 571 28  | 250 bar | 46 мм |

Символы IG Внутренняя резьба AG Наружная резьба l Высота P Давление